

	<p>Objekt: Fotografie: Gerätewagen eines Gleisbauzuges, Regale (Innenansicht), umgebauter Schadwagen, 1949. Deutsche Reichsbahn</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 39343</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht eines Gerätewagens mit Regalen eines Gleisbauzuges der Deutschen Reichsbahn als umgebauter Schadwagen abgebildet. Zu vermuten ist, dass es sich um eine Innenansicht zu einem der als FS 39351 gezeigten zweiachsigen Gerätewagen des Gleisbauzuges 6 der Reichsbahndirektion (RBD) Berlin handelt.

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. 1949 wurden 42 Güterwagen für zwei Bauzüge in Berlin und Dresden umgebaut.

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße
(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	
Wurde genutzt	wann	
	wer	Deutsche Reichsbahn (DR)
	wo	

Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Eisenbahnwagen
- Gedeckter Güterwagen
- Gleisbauwagen
- Güterwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Streckenbauwagen
- Umbauwagen