

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Object: Fotografie: Wohnwagen eines Gleisbauzuges der Deutschen Reichsbahn (Innenansicht), umgebauter Schadwagen, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden<br/>Augustusstraße 1<br/>01067 Dresden<br/>+49 (0) 351 86440<br/>info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 39346</p> |
|--|--|

## Description

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht eines Wohnwagens eines Gleisbauzuges als umgebauter Schadwagen abgebildet.

Zu vermuten ist, dass es sich um eine Innenansicht zu dem als FS 39356 gezeigten zweiachsigen Wohnwagen Nr. 9 des Gleisbauzuges 5 der Reichsbahndirektion (RBD) Dresden mit der Wagennummer Dresden 750211 handelt.

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. 1949 wurden 42 Güterwagen für zwei Bauzüge in Berlin und Dresden umgebaut.

Wagennummer: vermutlich Dresden 750211 (USSR-Zone/SBZ - sowjetische Besatzungszone, DDR)

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Basic data

|                     |   |
|---------------------|---|
| Material/Technique: | Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren                       |
| Measurements:       | Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße (LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches |

## Events

|          |       |                       |
|----------|-------|-----------------------|
| Created  | When  | 1949                  |
|          | Who   | VEB Waggonbau Görlitz |
|          | Where |                       |
| Was used | When  |                       |
|          | Who   | Deutsche Reichsbahn   |
|          | Where |                       |

## Keywords

- Freight car
- Gedeckter Güterwagen
- Gleisbauwagen
- Railroad car
- Rolling stock
- Schadwagen
- Streckenbauwagen
- Umbauwagen
- World War II