

	<p>Object: Fotografie: Bürowagen/ Wohnwagen für Küchenpersonal eines Gleisbauzuges der Deutschen Reichsbahn, Wohn- und Schlafraum für Küchenpersonal (Innenansicht), umgebauter Schadwagen, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum- dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 39348</p>
--	--

Description

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht eines Wohn- und Schlafraumes des Küchenpersonals eines Bürowagens, der teilweise als Wohnwagen für Küchenpersonal eines Gleisbauzuges als umgebauter Schadwagen diente, abgebildet.

Zu vermuten ist, dass es sich um eine Innenansicht zu dem als FS 39364 gezeigten zweiachsigen Bürowagen handelt, der teilweise als Wohnwagen für Küchenpersonal des Gleisbauzuges 6 der Reichsbahndirektion (RBD) Berlin mit der Waggenummer Berlin 733282 diente.

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. 1949 wurden 42 Güterwagen für zwei Bauzüge in Berlin und Dresden umgebaut.

Waggennummer: vermutlich Berlin 733282 (USSR-Zone/SBZ - sowjetische Besatzungszone, DDR)

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Measurements:

Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße
(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Events

Created	When	1949
	Who	VEB Waggonbau Görlitz
	Where	
Was used	When	
	Who	Deutsche Reichsbahn
	Where	

Keywords

- Freight car
- Gedeckter Güterwagen
- Gleisbauwagen
- Railroad car
- Rolling stock
- Schadwagen
- Streckenbauwagen
- Umbauwagen
- World War II