

	Object: Fotografie: Waschwagen eines Gleisbauzuges der Deutschen Reichsbahn (Innenansicht), umgebauter Schadwagen, 1949.
	Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de
	Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz
	Inventory number: FS 39358

Description

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht eines Waschwagens eines Gleisbauzuges der Deutschen Reichsbahn als umgebauter Schadwagen abgebildet.

Zu vermuten ist, dass es sich um eine Innenansicht zu dem als FS 39352 gezeigten zweiachsigen Waschwagen Berlin 733277 des Gleisbauzuges 6 der Reichsbahndirektion (RBD) Berlin oder um einen Waschwagen des Gleisbauzuges 5 der RBD Dresden handelt. Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. 1949 wurden 42 Güterwagen für zwei Bauzüge in Berlin und Dresden umgebaut.

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:	Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren
Measurements:	Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße (LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Events

Created	When	1949
	Who	VEB Waggonbau Görlitz
	Where	
Was used	When	
	Who	Deutsche Reichsbahn
	Where	

Keywords

- Freight car
- Gedeckter Güterwagen
- Gleisbauwagen
- Railroad car
- Rolling stock
- Schadwagen
- Streckenbauwagen
- Umbauwagen
- World War II