

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Objekt:</b> Fotografie: zweiachsiger Küchenwagen eines Gleisbauzuges der Deutschen Reichsbahn (Schrägansicht), umgebauter Schadwagen, 1949.</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden<br/>Augustusstraße 1<br/>01067 Dresden<br/>+49 (0) 351 86440<br/>info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 39365</p> |
|--|--|

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Küchenwagen des Gleisbauzuges 6 der Reichsbahndirektion (RBD) Berlin als umgebauter Schadwagen in Schrägansicht abgebildet. Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. 1949 wurden 42 Güterwagen für zwei Bauzüge in Berlin und Dresden umgebaut.

Wagennummer: Berlin 733284 (USSR-Zone/SBZ - sowjetische Besatzungszone)  
Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Material/Technik: | Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren                       |
| Maße:             | Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße (LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches |

## Ereignisse

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| Hergestellt | wann | 1949 |
|-------------|------|------|

|               |      |                          |
|---------------|------|--------------------------|
|               | wer  | VEB Waggonbau Görlitz    |
|               | wo   |                          |
| Wurde genutzt | wann |                          |
|               | wer  | Deutsche Reichsbahn (DR) |
|               | wo   |                          |

## Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Eisenbahnwagen
- Gleisbauwagen
- Küchenwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Streckenbauwagen
- Umbauwagen