

	<p><b>Objekt:</b> Fotografie: Küchenwagen eines Gleisbauzuges, Blick zum Herd (Innenansicht), umgebauter Schadwagen, 1949.</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 39368</p>
--	---

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht eines Küchenwagens als umgebauter Schadwagen eines Gleisbauzuges mit dem Blick zum Herd abgebildet.

Zu vermuten ist, dass es sich um eine Innenansicht zu dem als FS 39365 und FS 39366 gezeigten zweiachsigen Küchenwagen Berlin 733284 des Gleisbauzuges 6 der Reichsbahndirektion (RBD) Berlin handelt.

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. 1949 wurden 42 Güterwagen für zwei Bauzüge in Berlin und Dresden umgebaut.

Wagennummer: vermutlich Berlin 733284 (USSR-Zone/SBZ - sowjetische Besatzungszone)  
Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße  
(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

## Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	
Wurde genutzt	wann	
	wer	Deutsche Reichsbahn (DR)
	wo	

## Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Eisenbahnwagen
- Gleisbauwagen
- Küchenwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Streckenbauwagen
- Umbauwagen