

	<p>Objekt: Fotografie: vermutlich Markierungen am Schadwagen eines Reparaturauftrages, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 38151</p>
--	--

Beschreibung

Auf dem Werksfoto sind vermutlich Markierungen an einem Schadwagen eines Reparaturauftrages abgebildet.

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgte vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn.

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:	Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren
Maße:	Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße (LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	

Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug