

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Objekt:</b> Fotografie: vierachsige fahrbare Röntgenstation, Umbauwagen (Innenansicht), Vorraum mit Blick auf Handbremse, 1949.</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden<br/>Augustusstraße 1<br/>01067 Dresden<br/>+49 (0) 351 86440<br/>info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 38159</p> |
|--|--|

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine vierachsige fahrbare Röntgenstation der Reichsbahndirektion Berlin mit einer Innenansicht des Vorraumes mit dem Blick auf die Handbremse abgebildet. Es handelt sich um einen Umbau des ehemaligen Reisezugwagens der Gattung C4üp mit der Wagennummer Erfurt 74681, der von der WUMAG 1942 hergestellt worden war (siehe FS 38155 - FS 38173).

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn.

Wagennummer: Berlin 732507

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße  
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

## Ereignisse

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Hergestellt | wann | 1949                  |
|             | wer  | VEB Waggonbau Görlitz |
|             | wo   |                       |

## Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Eisenbahnwagen
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sonderfahrzeug
- Umbauwagen
- fahrbare Röntgenstation