

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Objekt:</b> Fotografie: Personenwagen dritter Klasse als Schadwagen (Innenansicht), Umbauftrag zu fahrbarer Röntgenstation, 1949.</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden<br/>Augustusstraße 1<br/>01067 Dresden<br/>+49 (0) 351 86440<br/>info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 38156</p> |
|--|--|

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein Umbauftrag eines Schadwagens mit einer Innenansicht eines Personenwagens dritter Klasse abgebildet.

Es handelt sich um den beschädigten Reisezugwagen mit der Wagennummer Erfurt 74681, der zu einer fahrbaren Röntgenstation mit der Wagennummer Berlin 732507 umgebaut wurde (siehe FS 38155 - FS 38173).

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn.

Wagennummer: Erfurt 74681

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße  
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

## Ereignisse

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Hergestellt | wann | 1949                  |
|             | wer  | VEB Waggonbau Görlitz |
|             | wo   |                       |

## Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Eisenbahnwagen
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Umbauwagen