

	Object: Fotografie: vierachsiger Salonkrankenwagen (Innenansicht), Sanitärraum, 1911. Reichseisenbahnen Elsaß-Lothringen
	Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de
	Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz
	Inventory number: FS 39484

Description

Auf dem Werksfoto ist ein Sanitärraum als Innenansicht eines vierachsigen Salonkrankenwagens abgebildet. Auftraggeber waren die Reichseisenbahnen Elsaß-Lothringen.

Wagennummer: Elsaß-Lothringen 1900
Inventarisierung im Werksarchiv: 21.11.1911

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:	Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren
Measurements:	Objektmaße (LxB): 24 x 30 cm, Objektmaße (LxB): 9 7/16 x 11 13/16 inches

Events

Created	When	1911
	Who	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	Where	

Was used

When

Who

Reichseisenbahn in Elsaß-Lothringen

Where

Keywords

- Railroad car
- Reisezugwagen
- Rolling stock
- Salonkrankenwagen