

	<p>Objekt: Fotografie: drei vierachsige Personenwagen mit Beschädigungen (Schrägansicht), Durchgangswagen zweiter/ dritter Klasse der Deutschen Militär-Eisenbahn-Direktion 7 (Nisch) im Vordergrund, um 1918?</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 39536</p>
--	--

Beschreibung

Auf dem Werksfoto sind drei vierachsige Personenwagen mit Beschädigungen in Schrägansicht mit dem Durchgangswagen zweiter und dritter Klasse der Deutschen Militär-Eisenbahn-Direktion 7 (Nisch) 159 im Vordergrund abgebildet. Die Deutsche Militär-Eisenbahn- Direktion 7 (Nisch) gehörte zur Verwaltung der Eisenbahntruppen 1914-1918 der Dienststellen und Einheiten der Eisenbahntruppen der Preußischen Armee.

Wagennummer: Deutsche Mil.Eis.Dir.7 (Nisch) 159, 161

Inventarisierung im Werksarchiv: ohne Angaben, vermutlich 1914 - 1918

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 24 x 30 cm, Objektmaße
(LxB): 9 7/16 x 11 13/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	
	wer	Deutsche Militär-Eisenbahn-Direktion 7 Nisch
	wo	
Hergestellt	wann	1913-1923
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	

Schlagworte

- 1. Weltkrieg
- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen