

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Object:</b> Fotografie: drei vierachsige Personenwagen mit Beschädigungen (Schrägansicht), Durchgangswagen zweiter/ dritter Klasse der Deutschen Militär-Eisenbahn-Direktion 7 (Nisch) im Vordergrund, um 1918?</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden<br/>Augustusstraße 1<br/>01067 Dresden<br/>+49 (0) 351 86440<br/>info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Collection:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventory number:</b> FS 39536</p> |
|--|--|

## Description

Auf dem Werksfoto sind drei vierachsige Personenwagen mit Beschädigungen in Schrägansicht mit dem Durchgangswagen zweiter und dritter Klasse der Deutschen Militär-Eisenbahn-Direktion 7 (Nisch) 159 im Vordergrund abgebildet. Die Deutsche Militär-Eisenbahn- Direktion 7 (Nisch) gehörte zur Verwaltung der Eisenbahntruppen 1914-1918 der Dienststellen und Einheiten der Eisenbahntruppen der Preußischen Armee.

Wagennummer: Deutsche Mil.Eis.Dir.7 (Nisch) 159, 161

Inventarisierung im Werksarchiv: ohne Angaben, vermutlich 1914 - 1918

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Measurements:

Objektmaße (LxB): 24 x 30 cm, Objektmaße  
(LxB): 9 7/16 x 11 13/16 inches

## Events

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| Created | When  |  |
|         | Who   | Deutsche Militär-Eisenbahn-Direktion 7 Nisch         |
|         | Where |  |
| Created | When  | 1913-1923  |
|         | Who   | AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz |
|         | Where |  |

## Keywords

- Passenger car
- Railroad car
- Rolling stock
- Schadwagen
- Sitzwagen
- World War I