Object: Fotografie: vermutlich vierachsiger Bahnpostwagen, Gattung Post4ü, Schadwagen-Wiederaufbau (Innenansicht), Wagenkasten, 1949. Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseumdresden.de Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz FS 39159 Inventory number:

Description

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht eines Wagenkastens vermutlich eines vierachsigen Bahnpostwagens der Gattung Post4ü für die Deutsche Post beim Schadwagen-Wiederaufbau abgebildet.

Es handelt sich vermutlich um einen Schadwagen, der ursprünglich von der Firma Christoph & Unmack AG Niesky/Oberlausitz zwischen 1940 und 1945 gebaut worden war (siehe FS 39163 und dort sichtbares Herstellerschild).

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen.

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique: Fotoplatte (Glas) / Trockenes

Gelatineverfahren

Measurements: Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße

(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Events

Created When 1949

Who VEB Waggonbau Görlitz

Where

Keywords

- Bahnpostwagen
- Railroad car
- Rolling stock
- Schadwagen
- World War II