

	<p>Objekt: Fotografie: vierachsiger Bahnpostwagen, Gattung Post4ü, Schadwagen-Wiederaufbau (Längsansicht), offene Einstiegstür am Handbremsende, 1949. Deutsche Post</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 39163</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine Teilansicht der Längsansicht eines vierachsigen Bahnpostwagens der Gattung Post4ü für die Deutsche Post mit dem Blick auf die offene Einstiegstür am Handbremsende und ein am Einstieg befindliches Herstellerschild abgebildet. Das Schild am wiederaufgebauten Schadwagen verweist auf den ursprünglichen Hersteller Christoph & Unmack AG Niesky/Oberlausitz. Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. Siehe auch FS 39162.

Wagennummer: Dresden 4921

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	
Hergestellt	wann	1949
	wer	Christoph & Unmack AG
	wo	
Wurde genutzt	wann	
	wer	Deutsche Post der DDR
	wo	

Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Bahnpostwagen
- Eisenbahnwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug