

	<p><b>Object:</b> Fotografie: vierachsiger Bahnpostwagen, Gattung Post4ü, Schadwagen-Wiederaufbau (Längsansicht), offene Einstiegstür am Handbremsende, 1949. Deutsche Post</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Collection:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventory number:</b> FS 39163</p>
--	--

## Description

Auf dem Werksfoto ist eine Teilansicht der Längsansicht eines vierachsigen Bahnpostwagens der Gattung Post4ü für die Deutsche Post mit dem Blick auf die offene Einstiegstür am Handbremsende und ein am Einstieg befindliches Herstellerschild abgebildet. Das Schild am wiederaufgebauten Schadwagen verweist auf den ursprünglichen Hersteller Christoph & Unmack AG Niesky/Oberlausitz. Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. Siehe auch FS 39162.

Wagennummer: Dresden 4921

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Measurements:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße  
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

## Events

Created	When	
	Who	VEB Waggonbau Görlitz
	Where	
Created	When	1949
	Who	Christoph & Unmack AG
	Where	
Was used	When	
	Who	Deutsche Post of the GDR
	Where	

## Keywords

- Bahnpostwagen
- Railroad car
- Rolling stock
- Schadwagen
- World War II