

	<p>Objekt: Fotografie: vierachsiger Bahnpostwagen, Gattung Post4ü, Schadwagen-Wiederaufbau (Innenansicht), Blick von Postraum mit Beutelspannvorrichtung zum Briefraum mit Briefverteilfächer-Regal, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 39165</p>
--	--

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein vierachsiger Bahnpostwagen der Gattung Post4ü für die Deutsche Post als Schadwagen-Wiederaufbau mit einer Innenansicht des Blickes vom Postraum mit der Beutelspannvorrichtung zum Briefraum mit dem Briefverteilfächer-Regal abgebildet. Es handelt sich um einen Schadwagen, der ursprünglich von der Firma Christoph & Unmack AG Niesky/Oberlausitz gebaut worden war (siehe FS 39163 und dort sichtbares Herstellerschild). Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen.

Wagennummer: Dresden 4921

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße  
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

## Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	

## Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Bahnpostwagen
- Briefraum
- Eisenbahnwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug