

	<p>Object: Fotografie: vierachsiger Bahnpostwagen, Gattung Post4ü, Schadwagen-Wiederaufbau (Innenansicht), Briefraum mit Schaltschrank, Sortiertischen und Briefverteilfächern, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 39166</p>
--	---

Description

Auf dem Werksfoto ist ein vierachsiger Bahnpostwagen der Gattung Post4ü für die Deutsche Post als Schadwagen-Wiederaufbau mit einer Innenansicht des Briefraumes mit Schaltschrank, Sortiertischen und Briefverteilfächern abgebildet. Es handelt sich um einen Schadwagen, der ursprünglich von der Firma Christoph & Unmack AG Niesky/Oberlausitz gebaut worden war (siehe FS 39163 und dort sichtbares Herstellerschild). Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen.

Wagennummer: Dresden 4921

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:	Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren
Measurements:	Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße (LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Events

Created	When	1949
	Who	VEB Waggonbau Görlitz
	Where	

Keywords

- Bahnpostwagen
- Briefraum
- Railroad car
- Rolling stock
- Schadwagen
- World War II