

	<p>Object: Fotografie: Bahnpostwagen, Wiederaufbau eines Schadwagens (Innenansicht), Wagenkasten-Rohbau, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 38706</p>
--	--

Description

Auf dem Werksfoto ist ein Wagenkasten-Rohbau eines Bahnpostwagens als Innenansicht eines Schadwagens im Wiederaufbau abgebildet. Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz Reparatur, Wiederaufbau bzw. Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn.

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:	Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren
Measurements:	Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße (LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Events

Created	When	1949
	Who	VEB Waggonbau Görlitz
	Where	

Keywords

- Bahnpostwagen
- Railroad car
- Reisezugwagen
- Rolling stock
- Schadwagen
- Wagenkasten
- World War II