

	<p>Objekt: Fotografie: vierachsiger Bahnpostwagen der Kaiserlich Deutschen Post in Belgien (Innenansicht, Spurweite: 1435 mm), Aussackraum mit Beutelspannvorrichtung in Blickrichtung zum Briefraum mit Briefverteiltächer-Regal, 1916. Deutsche Reichspost</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 34937</p>
--	--

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht vom Aussackraum mit Beutelspannvorrichtung in Blickrichtung zum Briefraum mit Briefverteiltächer-Regal an der Stirnseite eines vierachsigen Bahnpostwagens der Kaiserlich Deutschen Post in Belgien abgebildet (vgl. FS 38546). Auftraggeber war die Deutsche Reichspost. Nach der Besetzung weiter Teile Belgiens existierte ab Oktober 1914 bis Ende des Ersten Weltkrieges nach dem Verbot der belgischen Post eine Landespost für Belgien unter deutscher Leitung.

Wagennummer: Kaiserlich Deutsche Post in Belgien, Brüssel 2 (P.T.V. 2)

Auftragsnummer: 4018

Inventarisierung im Werksarchiv: 11.09.1916

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Eigengewicht: 42360 kg

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatinverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1916
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	
Wurde genutzt	wann	
	wer	Deutsche Reichspost
	wo	

Schlagworte

- 1. Weltkrieg
- Ausland
- Bahnpostwagen
- Eisenbahnwagen
- Normalspur
- Schienenfahrzeug