

	<p>Objekt: Fotografie: zweiachsiger Kleinbahn-Durchgangswagen zweiter/dritter Klasse mit Salon (Schrägansicht, Spurweite: 1435 mm), mit Bremse, 1906. Schleswiger Kreisbahn</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 34387</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Kleinbahn-Durchgangswagen zweiter und dritter Klasse mit Salon und Bremse in Schrägansicht abgebildet. Auftraggeber war die Schleswiger Kreisbahn.

Waggennummer: Schleswiger Kreisbahn 9

Auftragsnummer: 4730

Inventarisierung im Werksarchiv: 18.01.1906

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße
(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Ereignisse

Hergestellt wann 1906

	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	
Wurde genutzt	wann	
	wer	Schleswiger Kreisbahn
	wo	

Schlagworte

- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Kleinbahn
- Kreisbahn
- Normalspur
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen