

 <p>Museum Niesky Forum Konrad-Wachsmann-Haus / Rolf Ullmann, Görlitz [CC BY-NC-ND]</p>	<p>Objekt: Terrazzobruchstücke</p> <p>Museum: Museum Niesky Forum Konrad-Wachsmann-Haus Goethestraße 2 02906 Niesky +49(0)3588 2239793 wachsmannhaus@niesky.de</p> <p>Sammlung: Konrad-Wachsmann-Haus</p> <p>Inventarnummer: 170/18</p>
--	---

## Beschreibung

Im Windfang, in der Küche und dem ehemaligen Bad im Obergeschoß des Konrad-Wachsmann-Hauses wurde 1927 Terrazzoboden verlegt. Terrazzo besteht aus Zement und verschiedenen getönten Steinchen und wurde häufig als Fußbodenbelag verwendet. Die Terrazzoplatten wurden in einem Mörtelbett verlegt.

Im Zuge der Sanierung mussten an wenigen Stellen lose Randstücke des Bestandterrazzos entfernt werden und wurden durch neuen, dem Bestand angepasstem Terrazzo ergänzt.

## Grunddaten

Material/Technik:	Zement, Stein
Maße:	Länge: 45 mm, Höhe: 50 mm, Breite: 140 mm

## Ereignisse

Gefunden	wann	2013
	wer	
	wo	Konrad-Wachsmann-Haus Niesky

## Schlagworte

- Fußboden
- Sanierung
- Zement