

	<p>Objekt: Schotterwerk im Steinbruch Breiter Berg (Lüptitz)</p> <p>Museum: Geoportal Museum Steinarbeiterhaus Hohburg Kirchgasse 5 04808 Lossatal OT Hohburg +49 (0) 34263 41344 info@steinarbeiterhaus.de</p> <p>Sammlung: Fotosammlung</p> <p>Inventarnummer: 2019_0163</p>
--	--

Beschreibung

Das Foto zeigt das Schotterwerk in Lüptitz, Steinbruch Breiter Berg. Links im Bild ist die Vorbrecherei zu sehen, in der Mitte die Bandbrücke, rechts davon die Siloaufstockung mit Vorabsiebung, gefolgt von einem Schottersiloanbau. Ganz rechts ist die alte Schotter- und Splitanlage zu erkennen.

Grunddaten

Material/Technik: Fotografie, Papier
Maße: 16 x 44,7 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1959
wer Manfred Müller (Heimatforscher) (1930-)
wo Steinbruch Breiter Berg

Schlagworte

- Bandbrücke
- Schotterwerk
- Steinbruch
- Werksanlage