

	<p>Objekt: Baggerschaufel im Steinbruch Lüptitz</p> <p>Museum: Geoportal Museum Steinarbeiterhaus Hohburg Kirchgasse 5 04808 Lossatal OT Hohburg +49 (0) 34263 41344 info@steinarbeiterhaus.de</p> <p>Sammlung: Fotosammlung</p> <p>Inventarnummer: 2019_0226</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Beschreibung

Das Foto zeigt wie die Baggerschaufel eines Elektroseilzugbaggers ins Haufwerk einfährt. Vermutlich wird hier gerade ein Kipper beladen.

Der Fotograf Horst Steude war selbst als Arbeiter im Steinbruch Lüptitz tätig. Als Amateurfotograf dokumentierte er die Arbeiten im Bruch.

## Grunddaten

Material/Technik: Fotografie, Papier  
Maße: 18 x 12,7 cm

## Ereignisse

Aufgenommen wann 1970-1973  
wer Horst Steude  
wo Steinbruch Lüptitz

## Schlagworte

- Baggerschaufel
- Gestein
- Rhyolith
- Seilbagger
- Steinbruch