Objekt:	Transportband des neuen Schotterwerks Lüptitz
Museum:	Geoportal Museum Steinarbeiterhaus Hohburg Kirchgasse 5 04808 Lossatal OT Hohburg +49 (0) 34263 41344 info@steinarbeiterhaus.de
Sammlung:	Fotosammlung
Inventarnummer:	2019_0232

Beschreibung

Das Foto zeigt das Transportband des neuen Schotterwerks Lüptitz. Es führt über die Lüptitzer Straße. Im Vordergund ein Förderband mit Rohgestein, dass gerade aus dem Bruch ins Schotterwerk gefördert wird.
Der Fotograf Horst Steude war selbst als Arbeiter im Steinbruch Lüptitz tätig. Als Amateurfotograf dokumentierte er die Arbeiten im Bruch.

Grunddaten

Material/Technik:	Fotografie, Papier
Maße:	9 x 14 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	1960
	wer	Horst Steude
	wo	Steinbruch Lüptitz

Schlagworte

- Förderband
- Gestein
- Rhyolith
- Schotterwerk
- Steinbruch