

	Object:	Fotografie: zweiachsiger Durchgangswagen zweite Klasse (Innenansicht), 1925
	Museum:	Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de
	Collection:	Bildarchiv Waggonbau Görlitz
	Inventory number:	FS 36393

Description

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht eines zweiachsigen Durchgangswagens zweite Klasse abgebildet. Auftraggeber war die Bergedorfer-Geesthachter Eisenbahngesellschaft.

Gattung: B2i

Wagennummer:9

Auftragsnummer: 10111

Inventarisierung im Werksarchiv: 29.09.1925

Spurweite: 1435 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Created

When

1925

Who

Waggon- und Maschinenbau Görlitz

Where

Keywords

- Durchgangswagen
- Railroad car
- Reisezugwagen
- Rolling stock