Object:	Fotografie: zweiachsiger Durchgangswagen erster Klasse mit Seitengang, 1899
Museum:	Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de
Collection:	Bildarchiv Waggonbau Görlitz
Inventory number:	FS 34183

Description

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Durchgangswagen erster Klasse mit Seitengang abgebildet. Auftraggeber war die C?ile Ferate Române (C. F. R., auf Deutsch: Rumänische Staatseisenbahnen).

Wagennummer: 917
Auftragsnummer: 2678
Inventarisierung im Werksarchiv: 30.06.1899

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:	Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren
Measurements:	

Events

Created	When	1899
	Who	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	Where	
Was used	When	
	Who	

Where Romania

Keywords

- Durchgangswagen
- Railroad car
- Reisezugwagen
- Rolling stock